

ÚLOHY FB – 07/01/2020

- pomoc pri montáži dverí v meracom domčeku UEF – F
- lopata k meteorológom
- prevodovka otáčania kupoly: mazanie – vazelina + olej - porada s J. Kleinom - A
- upratovanie v každej službe za upratovačku
- dolu: smeti, barely, PC3 a filament -> SL (JA)
- hore: rebrík, tesnenia na rúry, bal izolačnej fólie, doska 260x60 cm
- tesnenie poklopu do kupoly - A
- posteľe – odstrániť nálepky a silikonový olej na hrdzu
- jedno okienko vezičky: dorobiť rám na čiernu hmotu
- železné police vedľa el. rozvádzača
- vyčistiť pleseň v sprche v hornej kúpeľni – je dolu v rohu
- prach na skriniach nad 170 cm
- kvapkajúci olej z prevodoviek na vrchu kupoly – nádobky - A
- vyčistiť skriňu v TL na lanovke

LETO:

- koberce na schodišti
- prevodovka otvárania štrbiny – kontrola - A
- rebrík vonku - kmitanie do strán - L profil alebo struny - A
- plafón v pracovni pod kupolou
- zatečenie na nosníkoch v kupole - striebrenka alebo farba - A
- uchytká optických kablov pre SCD na konci s JR - A
- náter zábradlia na streche farbou
- náter kupoly striebrenkou
- stlpec na nadržu užitkovej vody