

ÚLOHY FB – 15/07/2025

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- čistenie chodníka od SHMÚ meteo búdky po dvere domčeka od snehu a ľadu - F
- kúrenie: natlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysávača
- pranie handier/mopu
- kontrola zatekania vo vedľajšej vežičke
- darling užitkovej vody – skontrolovať pretekánie tesnenia a dotiahnuť ho
- **šróby na doskách pavlače okolo budovy pritiahnuť**

RAZ ZA MESIAC:

- ventily na radiátoroch otvoriť ~15 minút

PRE ÚEF A INÝCH:

- zvoz vecí ÚEF z LSO do TL: prebytočné veci z ÚEF domčeka a miestností ÚEF - F

ÚLOHY:

- **Bezpečnosť pri práci – kontrola:**
 - diesel: zakryť otvorenú el. krabicu na stene pri dverách vonku
 - diesel: dať preč z miestnosti všetok polystyrén

- spektraá: zabaliť do el. lepiacej izolačnej pásky volné vodiče na predlžovačke k mrazničkám
- spálňa JR: zakryť el. krabicu nad pracovným stolom
- Zurab nech mi pošle email keď to bude urobené
- biele kvapky farby na linoleu chodbe medzi kuchyňou a FB izbou
- čísla na plechy okolo kupoly: malé i veľké - A
- vyčistiť prevodovku rotácie kupoly (časť ktorá je pred sololitom) - A
- metla/mop v kupole na šróbu - A
- schody do kupoly - protišmyková paska - A
- schody v kupole - protišmyková paska - A
- strecha/vezicka - kontrola -> zametanie, tmel spar
- upratať gumy vo vezicke - A
- hnede dreva v oknách - opraviť nater – farba?
- poklop: nové tesnenie, umytie, nater? - A
- Premazanie mazníc montáže - alfa a delta - A
- montáž: vytečený olej z mazníc vyčistiť - A
- natery v kupole: - A
 - ochranné pomocky: maska+filtre+okuliare
 - prebrusenie - za mokra -> na sucho
 - drevene schody
 - 3 stoly
 - opierka poklopu
 - prevodovka štrbiny
 - 2x sololit kryjúci prevodovku rotácie kupoly
 - spodok nohy montáže natrieť s páskou nalepenou pár centimetrov na podlahou
- Okná – kontrola, údržba, mazanie gumených tesnení silikonovým olejom
- Prach nad 170 cm
- Ľadnička a mrazničky – vyčistenie chladičov od prachu

- okno v dielni - vonkajsok s parapetou - opravit
 - Kupola – kontrola vonkajšieho plášťa - A
 - Kontrola striech vežičiek - zatekanie
 - s JR: znacka pokiaľ otvarat rozpojenú kupolu – biela, velka, dobre viditeľna
-
- s JA: teplo z montáže a hrobu do kupoly zastaviť – A