

ÚLOHY FB – 16/02/2026

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- čistenie chodníka od SHMÚ meteo búdky po dvere domčeka od snehu a ľadu - F
- kúrenie: natlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysávača
- pranie handier/mopu
- kontrola zatekania vo vedľajšej vežičke
- darling užitkovej vody – skontrolovať pretekánie tesnenia a dotiahnuť ho
- šróby na doskách pavlače okolo budovy pritiahnuť
- kôš MIXED pedál nastavenie

RAZ ZA MESIAC:

- ventily na radiátoroch otvoriť ~15 minút
- vyčistiť sifón umývadla v kuchyni

PRE ÚEF A INÝCH:

- zvoz vecí ÚEF z LSO do TL: prebytočné veci z ÚEF domčeka a miestností ÚEF - F

ÚLOHY:

- siete a dosky od posteli Jakubíka
- priemer a dĺžka rúry na odpad z kuchyne
- plesň: okno dolnej kúpelne dolu vpravo + fotokomora
- mušky v kúpeľkách – lanovka, nádržka, piraňa
- kryt žiarivky na dolnej chodbe dorobiť

- montáž k kupole: umyt' od olejov – A
- podložka pod PC v astropracovni s JA jr – A
- ventil radiátora pri SS stole
- zavesenie sušiča za dvere do kúpelne - aby klučka nenarazala do neho
- vyčistenie externej jednotky klimatizácie serverovne – i chemikáliou
- diera pod kobercom prd hornou kúpelkou – vyplniť
- vosk zo sviečky na zasúvací poklop – A
- kreslo z elektropracovne - krive keď sa sadne, da sa opraviť ? - A
- Radiator - dolna chodba aj ine radiatory – cistenie
- Dvere – kontrola, oprava, mazanie
- Kontrola utiahnutia skrutiek prichytenia motorov pre CoMP-S/SCD/UJ2P - A
- Premazanie prevodoviek a trecích plôch periférnych motorov na koronografoch - A
- prach v dielni, vodarni, kotolni, spektraku
- vyradenie vecí na vyhodenie z dielne, vodarne, kotolne
- s JA: teplo z montáže a hrobu do kupoly zastaviť – A

LETO:

- vezicka zatekanie vody
- izolácia polystyrenovej krabice v kupole zvnútra na spodku proti oderu - A
- testovací náter lakom proti oderu 1 meter okolo vchodu do kupoly - A
- testovací náter bielou a sivou farbou pri kupole na testy

teploty - A

- **spodok polarnej osi montaze - ocistenie, namalovanie sivou farbou - A**
- **rimsa nad oknom zafarbit - pokus so sivou farbou**
- **vyčistenie 4 drôtov rozvodu električky okolo kupoly pre napájanie motora štrbiny - A**
- **okno v dielni - vonkajšok s parapetou - dokončiť**